



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

*Gabinete do Prefeito*

*"Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino e da Citricultura"*

Ofício n.º 285/2016 - GP

Montenegro, 22 de março de 2016.

**Assunto: Resposta Pedido de Providências nº 244/2016 – Ver. Dorivaldo da Silva.**


Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo, visando atender a solicitação do Vereador Dorivaldo da Silva através do Pedido de Providências nº 244/2016, informamos que a Companhia Rio-Grandense de Saneamento – CORSAN foi notificada quanto ao vazamento na Rua Reverendo Ernesto J. Bernhoeft, no Bairro Olaria, quando do encaminhamento do Pedido de Providências 065/2016.

A Companhia informou que foi realizada visita *in loco* por sua equipe não sendo detectado nenhum tipo de vazamento oriundo de tubulações de água potável e sim, um acúmulo de água, proveniente de chuvas, na superfície do solo de difícil permeação (cópia do documento em anexo).


Sem mais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.



Luiz Américo Alves Aldana,  
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor  
Carlos Einar de Mello,  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,  
Montenegro, RS.



Montenegro, 09 de Março de 2016.

**Ofício 038/2016**  
**US 131 – Montenegro**

De: Corsan – Companhia Rio-Grandense de Saneamento  
Para: Prefeitura Municipal de Montenegro

Prezado Prefeito

Em resposta ao Pedido de Providências nº 065/2016 da Câmara Municipal de Montenegro, conforme Ofício nº 159/2016 do Gabinete do Prefeito, informamos que conforme visita in loco não foi detectado por nossa equipe nenhum tipo de vazamento oriundo de tubulações de água potável da CORSAN.

Observamos sim um acúmulo de água, proveniente de chuva, na superfície do solo de difícil permeação.

Estamos à disposição sempre que se fizer necessário.

  
Atenciosamente,

**LUTERO FRACASSO**

**Chefe US 131**

**CORSAN - Montenegro**

**lutero.fracasso@corsan.com.br**

**(51)3632 1024 e 9940 5483**

***Lutero Fracasso***

**Chefe da U.S. Matr. 11482-7**