



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
**SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**



**3632 1113 / 3649 8245**

## **RELATÓRIO DE VISTORIA**

### **I-DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:**

DATA: 12/09/2016 HORA: 10h15

ESTABELECIMENTO: Depósito da Merenda escolar

TELEFONE: (51)

LOCALIZAÇÃO: Rua Bento Gonçalves

A vistoria foi realizada no dia 12/09/2016 juntamente foi elaborado o relatório de inspeção.

O objetivo da vistoria foi de averiguar as condições da estrutura do depósito da Merenda escolar.

Participaram na Vistoria: A agente fiscal Maribel J. Martins e a Estagiaria de Nutrição Elusa Massena da Silva.

A característica do Estabelecimento é a seguinte:

Abaixo a relação das não conformidades apontadas.

## **II-RELAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES:**

**2.1** Forro próximo aos refrigeradores não está em adequado estado de conservação, parte dele está cedendo.

**AÇÃO CORRETIVA:** Providenciar a manutenção do forro que está cedendo.

**2.2** No deposito de alimentos há uma área em que está servindo de deposito de caixas de arquivo. Esta área encontra-se desorganizada e possibilitando o acumulo de poeira e demais sujidades.

**AÇÃO CORRETIVA:** Providenciar a organização do local e dentro do possível a passagem dos arquivos para o setor de Arquivo morto.

**2.3** Próximo à porta do deposito há um ralo onde não há proteção contra a entrada de vetores e pragas urbanas. Esse local é suscetível para o desenvolvimento de larvas de mosquitos, inclusive *Aedes Aegypti*.

**AÇÃO CORRETIVA:** Providenciar a instalação de tela milimétrica na grade para a proteção contra a entrada de vetores e pragas urbanas.

## **III-CONCLUSÃO**

Liberar o alvará mediante esclarecimentos dos itens citados acima.

Responsáveis pela inspeção:

Maribel Johann Martins

Agente Fiscal

Elusa Massena da Silva

Estagiaria de Nutrição

Silvana Aparecida Furtado de Souza Schons

Nutricionista e Chefe da Vigilância Sanitária